








Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Abdeckung Chassis		
			Stück 3	
		Chassis	Mat.	FUPAP 12
		M 1:2	Blatt	






alle Kanten gebrochen



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Führung Chassis		
			Stück	6
			Mat.	Multi15
			Blatt	
			M 1:2	





22.04.09	Sta	Seite Tender	
		Tender	Sick 2
			Mat. FUPAP 12
		M 1 : 2	Blatt



22.04.09	Sta	Seite Tender			
				Stck	2
			Tender	Mat.	FUPAP 12
			M 1 : 2	Blatt	

22.04.09	Sta	Seite Tender			
				Stck	2
			Tender	Mat.	FUPAP 12
			M 1 : 2	Blatt	

22.04.09	Sta	Seite Tender			
				Stck	2
			Tender	Mat.	FUPAP 12
			M 1 : 2	Blatt	






Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg					
22.04.09	Sta	Vorderstück Tender			
		Tender		Stck	2
				Mat.	FUPAP12
		M 1 : 2		Blatt	





Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Pfosten		
		Rungenwagen		Stck 6
			Mat.	Buche
		M 1 : 2		Blatt



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg



22.04.09	Sta	Pfostenhalterung		
			Stöck	2
			Runnenwagen	Mat. Bu
			M 1 : 2	Blatt



alle sichtbaren Kanten gefast



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg					
22.04.09	Sta	Schutzbrücke			
		Rungenwagen		Stck	2
				Mat.	Buche
		M 1 : 2		Blatt	





alle sichtbaren Kanten gefast



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Seite Rungenwagen		
		Rungenwagen	Stck	2
			Mat.	FUPAP12
		M 1 : 2		
			Blatt	




alle sichtbaren Kanten gefast



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg


22.04.09	Sta	Vorderstück Rungenwagen			
				Stck	2
				Mat.	FUPAP12
				M 1 : 2	
				Blatt	




Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Griff Lok		
			Lok	Stck 1
				Mat. Buche
			M 1:2	Blatt


276



80



12





alle Kanten gefast



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg


22.04.09	Sta	Hinterstück Lok		
			Stck	1
			Mat.	FUPAP12
			Blatt	
			M 1 : 2	



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Klappe - mit Stangenscharnier			
				Stck	1
			Lok	Mat.	FUPAP 12
			M 1:2	Blatt	


276



228



12





alle Kanten gefast




Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg


22.04.09	Sta	Mittelstück Lok		
			Stck	2
			Mat.	FUPAP12
			Blatt	
			M 1 : 2	




Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Seite Lok	
		Lok	Stck 2 li/re
			Mat. FUPAP12
		M 1:2	Blatt






22.04.09	Sta	Chassis			
				Stock	
				Mat.	
				Blatt	
				Explosionszeichnung	
				M 1:2	




22.04.09	Sta	Lokomotive		
			Stock	
			Explosionszeichnung	
			Mat.	
			M 1 : 2	Blatt


Sitzpolster
mit Sitzbrett
Zulieferteil




Tender




Vorderstück Tender



Vorderstück Tender




Seite Tender




Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg


22.04.09	Sta	Tender			
				Stock	
				Mat.	
				M 1:2	Blatt



22.04.09	Sta	Rungenwagen			
				Stock	
				Mat.	
				Blatt	
				Explosionszeichnung	
				M 1:2	




1180




300

374



MachenSiemit!

InSchreinerbauenZugumZug
fürKinderherzen.



Ihr **in**Schreiner
innung bringt das plus






Materialliste je Zug

<u>Anzahl</u>	<u>Bauteilname</u>	<u>Material</u>	<u>L</u>	<u>B</u>	<u>D</u>
<u>Chassis</u>					
6	Führung Chassis	Multi15	300	148	15
3	Abdeckung Chassis	FUPAP12	276	276	12
3	Grundplatte Chassis	FUPAP12	300	300	12
3	Kupplung Chassis	Zulieferteil			
6	Apparaterad	Zulieferteil			
6	Kupplungsstifte	Zulieferteil			
<u>Rungenwagen</u>					
2	Vorderstück Rungenwagen	FUPAP12	300	50	12
2	Seite Rungenwagen	FUPAP12	300	50	12
2	Pfostenhalterung Rungenwagen	Buche	276	38	24
6	Pfosten Rungenwagen	Buche	140	16	16
2	Schutzbrücke Rungenwagen	Buche	276	24	24
<u>Tender</u>					
2	Vorderstück Tender	FUPAP12	300	120	12
2	Seite Tender	FUPAP12	300	120	12
1	Sitzbrett Tender	Zulieferteil			
1	Sitzpolster Tender	Zulieferteil			
1	Querfries Sitzrahmen Tender	Zulieferteil			
1	Längsfries Sitzrahmen Tender	Zulieferteil			




<u>Anzahl</u>	<u>Bauteilname</u>	<u>Material</u>	<u>L</u>	<u>B</u>	<u>D</u>
	<u>Lok</u>				
1	Seite Rechts Lok	FUPAP12	300	240	12
1	Seite Links Lok	FUPAP12	300	240	12
1	Klappe Lok	FUPAP12	300	97	12
1	Vorderstück Lok	FUPAP12	276	110	12
1	Hinterstück Lok	FUPAP12	276	80	12
2	Mittelstück Lok	FUPAP12	276	228	12
1	Klappe Lok	FUPAP12	300	97	12
1	Griff Lok	Buche	255	45	20
1	Griffhalterung Lok	Multi21	276	76	21
2	Verstärkung Lok	Fichte	68	10	10
2	Griffverstärkung	FUPAP4	20	20	4
	<u>Beschläge</u>				
	Torx Seko 3,0x30 VG				
	Torx Seko 3,0x30 weiß verzinkt				
	Torx Seko 3,0x12 VG				
2	Schlüsselschraube 8x40 für Griffbefestigung				
6	Schlüsselschraube 9x80 für Radbefestigung				
1	Stangenscharnier	Zulieferteil	300	12	
	<u>Farbe</u>				
	Zweihorn Wigranit Novacolor				
	Blau RAL 5017				
	Rot RAL 3000				
	Gelb RAL 1003				
	Grün RAL 6001				
	Zweihorn Crystallit 2K-PUR Klarlack CL9				








Pfostenbrücke mit Seiten verklebt

Pfosten sind mit Pfostenhalterung und Pfostenbrücke verklebt




Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg


22.04.09	Sta	Tender		
		Konstruktion		
			Stück	1
			Mat.	
			Blatt	
			M 1 : 5	



Schnitt B - B





- FUPAP 12
- Zulieferteil Kupplungsstifte
- Zulieferteil Kupplung
- Führung Chassis





Schnitt C - C

	Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg			
	22.04.09	Sta	Chassis	
			Konstruktion	
			Stck	3
			Mat.	
			M 1 : 5	
			Blatt	



- Zulieferteil - Sitzpolster
- FUPAP 12
- Zulieferteil zum Sitzpolster



Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

22.04.09	Sta	Tender		
			Stck	1
			Mat.	
			M 1 : 5	
			Konstruktion	
			Blatt	

